

PARCEL SCALE Instruction Manual

Thank you for purchasing our parcel scale.

Model No.:PS-50

Please read all operating instructions carefully before use. This electronic scale is a precision instrument. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service.



BUTTON FUNCTION

[ON/OFF] Time and weigh switch. Under time mode, press ON/OFF button one time and enter into weigh mode; under weigh mode, press ON/OFF button one time and enter into time mode.

[TARE] Under weigh mode, press TARE button one time, "0.0" will display; under time mode, press TARE button, Hour/Minute figure decrease.

[MODE] Under weigh mode, press MODE button to switch the units; under time mode, press MODE button, Hour/Minute figure increase.

[SET] Under time mode, press SET button one time, time Hour/Minute gleaming, as the same time, press MODE or TARE can adjust the time.

TIME ADJUSTING

a. Under time mode, press SET to adjust the time.

b. Minute gleaming, press TARE to decrease figure; press MODE to increase figure, then adjust the time to exact time and press SET button again to confirm.

c. After Minute figure confirmed, Hour will gleaming, press TARE to decrease figure; press MODE to increase figure, then adjust the time to exact time and press SET button again to confirm. Therefore, the time set is OK.

PARCEL SCALE Manuale- Italiano

TASTO FUNZIONE

[ON / OFF] Tempo e switch pesare. In modalità, premere ON / OFF una volta il pulsante per entrare nella modalità di pesatura; sotto modalità di pesatura, premere ON / OFF una volta il pulsante per entrare nella modalità Time.

[TARE] In modalità di pesatura, premere il tasto TARE una volta, "0.0" per visualizzare, in modalità Ora, premere il pulsante TARE, ore / diminuire figura Minute.

[MODE] In modalità di pesatura, premere il tasto MODE per cambiare le unità; in modalità Ora, premere il tasto MODE, ore / aumento figura Minute.

[SET] In modalità Ora, premere il tasto SET una volta, il tempo di Ora / Minuto scintillante, come il tempo stesso, premere MODE o TARE possibile regolare il tempo.

TEMPO DI REGOLAZIONE

a. In modalità di tempo, premere SET per regolare l'ora.

b. Minute scintillante, premere TARE per diminuire la figura, premere MODE per aumentare figura, quindi regolare il tempo per tempo esatto e premere il tasto SET per confermare.

c. Dopo la figura Minute confermato, ora sarà scintillante, premere TARE per diminuire figura, premere MODE per aumentare la cifra, quindi regolare il tempo per tempo esatto e premere il tasto SET per confermare. Pertanto, il tempo impostato è OK.

PARCEL SCALE Manual-Español

BOTÓN DE FUNCIÓN

[ON / OFF] Tiempo y el interruptor de pesar. En el modo de tiempo, pulse el botón ON / OFF unavez y entrar en modo de pesaje, en modo de pesaje, pulse el botón ON / OFF unavez y entrar en modo de tiempo.

[TARE] En modo de pesaje, pulse el botón TARE unavez, "0.0" se mostrará en el modo de tiempo, pulse el botón TARE, disminuir las horas/minutos.

[MODE] En modo de pesaje, pulse el botón MODE para cambiar las unidades, en el modo de tiempo, pulse MODE, aumentar las horas/minutos.

[SET] En el modo de tiempo, pulse el botón SET unavez, el tiempo de hora / minuto brillante, como el mismotiempo, pulse MODE o TARE para ajustar el tiempo.

AJUSTE DE TIEMPO

a. En el modo de tiempo, pulse SET para ajustar la hora.

b. Minuto brillante, pulse TARE para disminuir la cifra, pulse MODE para aumentar la cifra, a continuación, ajustar el tiempo a los minutos exactos y pulse el botón SET de nuevo para confirmar.

PARCEL SCALE manuel- Français

TOUCHE FONCTION

[ON / OFF] pour ajuster l'heure et le poids. En mode heure, appuyez sur ON / OFF une fois et sélectionnez mode de pesage; en mode de pesage, appuyez sur ON / OFF une fois et sélectionnez mode de heure.

[TARE] En mode pesage, appuyez sur la touche TARE une fois, «0.0» s'affichera; sous le mode heure, appuyez sur le bouton TARE pour ajuster/diminuer l'heure et minutes.

[MODE] En mode pesage, appuyez sur le bouton MODE pour changer les unités de mesure. En mode heure, appuyez sur le bouton MODE, pour ajuster/augmenter l'heure et minutes.

[SET] En mode heure, appuyez sur le bouton SET une fois, l'heure et minutes brillent, appuyez sur le bouton SET une fois, l'heure et minutes brillent, appuyez sur le bouton SET une fois, l'heure et minutes brillent.

Ajuster l'heure et minutes

a. En mode temps, appuyez sur SET pour ajuster l'heure.

b. Quand les minutes brillent, appuyez sur TARE pour diminuer les minutes, puis ajustez l'heure et appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

c. Une fois les minutes confirmées, l'heure brillera, appuyez sur TARE pour diminuer les minutes, puis ajustez l'heure, appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

PARCEL SCALE Bedienungsanleitung- Deutsch

TOETS FUNCTIES

[ON / OFF] Tijd en weeg schakelaar. Onder tijdsdruk-modus, drukt u op ON / OFF knop een keer in te voeren in de weeg-modus; het kader van wegen-modus, drukt u op ON / OFF knop een keer in te voeren in de tijd-modus.

[TARE] Onder weeg-modus, drukt u op TARE toets een keer, "0.0" display, onder tijdsdruk, drukt u TARE knop Uur / Minuut cijfer te verlagen.

[MODE] Onder weeg-modus, drukt u op MODE-knop om de eenheden te schakelen; onder tijdsdruk-modus, drukt u op MODE-knop, Uur / Minuut te verhogen.

[SET] Onder de tijdweergave, drukt u op de knop SET een keer, tijd Uur / Minuut glanzende, als het tegelijkertijd, drukt u op MODE of TARE kunt de tijd.

TIJD AANPASSEN

a. Onder tijdsdruk, druk op SET om de tijd.

b. Minuut glanzende, drukt u op TARE om erachter te verminderen; druk op MODE om erachter te verhogen, dan is het tijd om de exacte tijd en druk op SET knop om te bevestigen aan te passen.

c. Na minuut cijfer bevestigd, zal glimmende uur, drukt u op TARE om erachter te verminderen; druk op MODE om erachter te verhogen, dan is het tijd om de exacte tijd en druk op SET knop aan te passen om te bevestigen. Daarom is de tijd in te stellen is OK.

PARCEL SCALE Gebruikershandleiding-Nederlands

TOETS FUNCTIE

[ON / OFF] Tijd en wegen schakelaar. Onder de tijd-modus, drukt u op ON / OFF-knop een keer gaan wegen modus; onder wegen-modus, drukt u op ON / OFF-knop een keer en treedt in time gecontroleerd.

[TARE] Onder wegen-modus, druk op de knop TARE een keer, "0.0" zal weer te geven; onder de tijd-modus op TARE knop, uur / minuut te reduceren.

[MODE] Onder wegen-modus, druk op MODE knop om de eenheden te schakelen; onder de tijd-modus, druk op de knop MODE, Uur / Minuut aandeel uit te breiden.

[SET] Op grond van de tijd-modus, druk op SET-toets een keer, tijd Uur / Minuut glanzende, als dezelfde tijd, kan door een druk op MODE of TARE om de tijd in.

TIJD INSTELLEN

a. Onder tijd-modus, drukt u op SET om de tijd aan te passen.

b. Minuut glanzende, druk op TARE om figuur te verlagen, druk op MODE om aandeel uit te breiden,

en stel vervolgens de tijd om exacte tijd en druk nogmaals op SET om te bevestigen.

PARCEL SCALE Manual- English

NOTE:

*Never load the scale with more than the maximal capacity.

*Avoiding any exposure to extreme heat or cold, your scale works better when operated at normal room temperature. Always allow the scale to acclimate to normal room temperature for at least one hour before use.

*Give your scale sufficient warm up time. Usually 30 to 60 seconds before calibration to give the internal components a chance to stabilize.

*Keep your scale in a clean environment. Dust, dirt, moisture, vibration, air currents and a close distance to other electronic equipment can all cause an adverse effect on the reliability and accuracy of your scale.

*Handle with care. Gently apply all items to be weighed onto tray top. Although this scale is designed to be quite durable, try to avoid rough treatment as this may permanently damage the internal sensor.

*Avoid shaking, dropping or otherwise shocking the scale. This is a precision instrument and must be handled with extreme care.

*Only operate the scale on a stable, vibration free surface.

CALIBRATION

1. Turn on the scale.

2. Under weigh condition, press and hold the [MODE] key until the display shows "CAL", release the [MODE] key.

3. Press [MODE] key again, the LCD will flash display "CAL" followed by the required calibration weight value.

Place the required calibration weight on the center of the platform, the display reads "PASS" then return to the normal weighing mode.

4. Calibration is complete! You can turn off the scale.

SPECIFICATIONS

Capacity/Accuracy: 50KG/2G

Mode: KG/G, LB/OZ, LB, KG

Tare Range: Tare full capacity

Time Switch & backlight off: 120 seconds switch to time under weigh condition;

120 seconds backlight off under weigh condition

Operation Temp: 10 to 30 degree C

Power: 2 x AAA batteries or AC adaptor

CALIBRAZIONE

1. Accendere la bilancia

2. Sotto condizione di pesare, premere e tenere premuto il tasto [MODE] fino a quando il display visualizza "CAL", rilasciare il tasto [MODE].

3. Premere il tasto [MODE] nuovamente il tasto, il display LCD display lampeggiano "CAL" seguita dal valore desiderato peso di calibrazione.

Collocare il peso richiesto di calibrazione al centro della piattaforma, il display mostra "PASS" per poi tornare alla normale modalità di pesatura.

4. La calibrazione è completa! È possibile disattivare la bilancia.

c. Unavezque los minutos sean confirmados, la hora será brillante, pulse TARE para disminuir la cifra, pulse MODE para aumentar la cifra, ajustar el tiempo a la hora exacta y pulse el botón SET de nuevo para confirmar.

CALIBRACIÓN

1. Encienda la balanza.

2. Bajo condición de peso, mantenga pulsada la tecla [MODE] hasta que aparezca "CAL", suelte el botón [MODE].

3. Pulse [MODE] una vez más, la pantalla LCD display de "CAL", seguido por el valor de calibración de peso requerido.

Coloque el peso de calibración necesarios en el centro de la plataforma, la pantalla aparece "PASS" a continuación, volver al modo de pesaje normal.

4. La calibración es completa! Puede desactivar la escala.

CALIBRATION

1. Allumez/Opérez la balance.

2. En mode pesage, appuyez et maintenez la touche [MODE] jusqu'à ce que l'écran affiche "CAL", relâchez la touche [MODE].

3. Appuyez sur la touche [MODE] de nouveau, l'écran LCD clignotera et affichera "CAL" suivi du poids de calibrage requis. Placez le poids de calibrage requis sur le centre de la plateforme, l'affichage indiquera "PASS", retournez ensuite en mode pesage normal.

4. Le calibrage est terminé! Vous pouvez éteindre la balance.

KALIBRATIE.

1. Zet de schaal.

2. Het kader van wegen staat, drukt u op de [MODE] ingedrukt totdat het display "CAL", Laat de [MODE] toets.

3. Druk op [MODE] toets opnieuw in, het LCD-scherm knippert "CAL", gevolgd door de vereiste kalibratiegewicht waarde.

Plaats het gewenste kalibratie gewicht op het midden van het platform, de display "PASS" en vervolgens terug te keren naar de normale wegen modus.

4. Kalibratie is compleet! U kunt het uitschakelen van de schaal.

c. After Minute figuur bevestigd, zal Hour glanzende, druk op TARE om figuur te verlagen; druk op MODE

naar aandeel uit te breiden, en stel vervolgens de tijd om exacte tijd en druk nogmaals op SET knop om te bevestigen. Daarom is de ingestelde tijd is OK.

KALIBRATIE

1. Zet de schaal.

2. Onder wegen staat, houdt u de [MODE] toets ingedrukt totdat het display "CAL", Laat de [MODE] toets.

3. Druk op [MODE] toets, zal het LCD flash weer te geven "CAL" gevolgd door het gewenste kalibratiegewicht waarde.

Plaats de vereiste kalibratie gewicht op het midden van het platform, de display "PASS" dan terug naar de normale weegmodus.

4. Kalibratie is compleet! U kunt de weegschaal af.